

Actos Internos Administrativos

- 1.- Elaboración de 6 contratos diversos.
- 2.- Se realizaron 3 tres convenios uno accesorio al pago de derechos y dos para descargas no domesticas con particulares.
- 3.- Se dio contestación a 11 once oficios de requerimiento al Ministerio Público.
- 4.- Se redactaron 43 cuarenta y tres oficios de contestación a requerimientos del poder judicial.
- 5.- Contestación de 11 once oficios a autoridades municipales diversas.
- 6.- Se dio seguimiento a 3 tres solicitudes de Acceso a la Información.
- 7.- Asesorías y cumplimiento a requerimientos a secretaria de salud y jurisdicción sanitaria.
- 8.- Asesorías a las diversas áreas.
- 9.- Contestación a 5 cinco quejas ante el Órgano de Control Interno del Municipio.

Materia Laboral

- 1.- Celebración de 5 cinco convenios de terminación laboral.
- 2.- Se efectuaron 2 dos ratificaciones de convenio ante el Tribunal burocrático.
- 3.- Seguimiento a juicio 137/2023/TCA/CB/IND. Logrando negociación y archivo.

Juicios ante lo Contencioso Administrativo

| Expediente | Partes | Litis |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 4051/3asala/2022 | María Luisa Aguilera VS SAPAM | Crédito fiscal \$ 38,260 |

Materia Penal

Agencia 42-MAP01
Delito: Daños en propiedad ajena
Indiciado: Julio José Luis González Villanueva.
Carpeta de Investigación: 16176.
Daños aproximados a \$46,000.-

Materia Penal

Carpeta de investigación 01/2022
Delito: Robo Calificado
contra: José Jesús Juárez Gutiérrez.
Daños de \$35,335.-

Datos Estadísticos

Usuarios Activos por Tarifa

| Tarifa | Abril | Mayo | Junio |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Doméstica | 18387 | 18398 | 18387 |
| Comercial | 1273 | 1271 | 1275 |
| Empleados propio | 46 | 46 | 46 |
| Escuelas | 45 | 45 | 45 |
| Industrial | 102 | 99 | 108 |
| Insen | 743 | 743 | 750 |
| Mixta | 822 | 818 | 831 |
| Servicio Público | 98 | 98 | 99 |
| TOTALES | 21516 | 21518 | 21541 |


Contratación e Instalación de Servicios

| Mes | Agua | Drenaje |
|-------|------|---------|
| Abril | 17 | 0 |
| Mayo | 77 | 0 |
| Junio | 23 | 3 |
| Total | 117 | 3 |

Instalación de Medidores

| MES | PROG. SUST DE MED. 3 ETAPA | TOMA NUEVA | ROBO | MAL ESTADO | RX |
|-------|----------------------------|------------|------|------------|----|
| Abril | 304 | 17 | 0 | 53 | 8 |
| Mayo | 189 | 77 | 1 | 37 | 13 |
| Junio | 308 | 23 | 1 | 37 | 10 |
| Total | 801 | 117 | 2 | 127 | 31 |

Gráfica Comparativa de Medidores Nuevos Instalados




| Mes | Cortes | Auto Reconectados | Tomas Clandestinas Detectadas y Suspendidas |
|-------|--------|-------------------|---|
| Abril | 59 | 2 | 1 |
| Mayo | 60 | 2 | 0 |
| Junio | 119 | 10 | 15 |
| Total | 238 | 14 | 16 |

Eficiencia Comercial

(EC) trimestral: 42%

m3 cobrados/pagados y facturados



Otras Actividades

- Entrega en tiempo y forma de cada uno de los meses correspondientes a la MIR 2023, en lo que se refiere a las actividades del área comercial, al enlace de SAPAM, en cumplimiento, correspondiente a las Obligaciones de Transparencia, de la Coordinación Comercial, con fundamento en los artículos **26** Obligaciones comunes y **28** Obligaciones específicas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (**LTAIPEG**) y los artículos 18, 19, y 20 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Valle de Santiago, Guanajuato en la plataforma: <https://www.plataformadetransparencia.org.mx>).
- Entrega en tiempo y forma del II **Informe de actividades trimestral**.
- Entrega en tiempo y forma del **Tablero de Control** de los meses de: abril, mayo y junio del ejercicio 2023.

Otras Actividades

- Reuniones de seguimiento a temas internos como: dispositivos ahorradores, medidores LW, Presupuesto, etc.
- 01/04/2023-30/06/2023 Seguimiento a los trabajos de la **3 etapa** del Programa de Sustitución de Medidores, contemplado para las calles: Zaragoza, Victoria Democracia, Arteaga y otras.
- 01/04/2023-30/06/2023 Seguimiento a los trabajos de actualización de padrón de usuarios.
- 21/04/2023 Se atendió la visita del personal de CMAPAS, para muestra e información del Sistema Comercial.
- 03/05/2023 Asistencia de personal de la Coordinación a la Capacitación sobre "Ley Olimpia" en el Auditorio Municipal.
- (Varias fechas) Reuniones de trabajo para el proyecto de la **Ley de Ingresos**, para el ejercicio 2024.
- Curso "Procedimiento para la recuperación de cartera vencida", el día 11 y 12 de mayo de 2023. Impartido de manera virtual por ANEAS.


Otras Actividades

- Atención a usuarios en Oficinas del SAPAM.
- Ejecución de revisiones domiciliarias por parte del personal.
- Toma de lecturas y entrega de recibos por el área de lecturistas, por cada sector facturado.
- Trabajos en conjunto con las demás áreas para el seguimiento a la actualización del sistema comercial.
- Colaboración con Cultura del Agua y Comunicación Social del SAPAM, para la elaboración de campañas informativas diversas.


COORDINACIÓN OPERATIVA

Acciones Realizadas

Fugas




Pipas de agua potable (m3)




Acciones Realizadas

Nuevas Conexiones




Cuadros de medición



Acciones Realizadas

Bacheo (m2)


■ ABRIL ■ MAYO ■ JUNIO



Coordinación
Operativa

Acciones Realizadas


Desazolves



DESAZOLVES

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---|---|-------|-------|---|----|
| ■ ABRIL | 0 | 0 | 5 | 5 | 7,000 | 5,000 | 8 | 40 |
| ■ MAYO | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 2,132 | 1,800 | 1 | 2 |
| ■ JUNIO | 300 | 300 | 0 | 0 | 1,170 | 200 | 0 | 0 |

Acciones Realizadas



Coordinación
Operativa

Acciones Realizadas

- Pozo#9 - Sustitución de placa de conexiones y transmisor modelo SITRANS FM MAG 5000 del macromedidor de tren de válvulas, este para medición del flujo de agua potable extraído del pozo.



Acciones Realizadas

Pozo#4 - Banco de capacitores dañado marca Arteche, se sustituyó por uno de marca ABB de 30 Kvar, este se retiro del pozo#12, corrigiendo el factor de potencia de 84.13 a 98.79% evitando penalización de CFE.





Acciones Realizadas

Pozo#12 - Instalación de tablero de control PROFLOWSER, con un variador POWER ELECTRONICS, modelo SD700.

Para reducir la temperatura dentro de la caseta, se instalo 2 ventiladores y 2 extractores de aire para aumentar el flujo de aire, así como ventilas laterales y de frente en la caseta de control, con ello se mejoro un 50% su climatización.

Equipamiento llevado a cabo por parte de CEAG.



Coordinación
Operativa


Mantenimiento Electromecánico

Pozo#7 - Mantenimiento preventivo a equipo de bombeo; este por disminución del gasto extraído, ocasionado por el desgaste en la columna. Con este mantenimiento se garantiza el suministro continuo del servicio y se previenen daños mayores al equipo de bombeo y accesorios; y cumplir con la NOM-006-ENER-2015.



Mantenimiento Electromecánico

Pozo#3 - Mantenimiento preventivo a equipo de bombeo; este por fallo en el cable sumergible (bajo aislamiento). Acorde a la NOM-001-SEDE-2018.



Coordinación
Operativa

Mantenimiento Electromecánico

PTAR - Mantenimiento a soportes de ízaje de los equipos de bombeo, se cambiaron cuatro viguetas tipo H que soportan la base.



Mantenimiento Electromecánico


Pozo #12: Adecuación en la descarga del tren de válvulas.




Coordinación
Operativa

PRODI 2023

- Integración y validación ante la CONAGUA del expediente: **“Suministro e instalación de 4000 micromedidores de tipo chorro múltiple clase C. Cuarta etapa. Cabecera municipal de Valle de Santiago, Gto.”**



Suministro e instalación de 4000 micromedidores tipo chorro múltiple clase C. Cuarta etapa. Cabecera municipal de Valle de Santiago, Gto.



2023


Coordinación
Operativa


Sector 7


- Resultados e Ingreso a validación de los expedientes: **“PROYECTO EJECUTIVO PARA EL INCREMENTO DE EFICIENCIA DEL SECTOR 7, Y DIVISIÓN EN LOS SUBSECTORES 7A, 7B Y 7C EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.”**






**PROYECTO EJECUTIVO
PARA INCREMENTO
DE EFICIENCIA
DEL SECTOR 7,
EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE VALLE DE SANTIAGO,
GUANAJUATO.
SECTOR 7A**


 **ANTARES
CONSULTORES
EN INGENIERIA, S.C.**





**PROYECTO EJECUTIVO
PARA INCREMENTO
DE EFICIENCIA
DEL SECTOR 7,
EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE VALLE DE SANTIAGO,
GUANAJUATO.
SECTOR 7B**

 **ANTARES
CONSULTORES
EN INGENIERIA, S.C.**




**PROYECTO EJECUTIVO
PARA INCREMENTO
DE EFICIENCIA
DEL SECTOR 7,
EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE VALLE DE SANTIAGO,
GUANAJUATO.
SECTOR 7C**

 **ANTARES
CONSULTORES
EN INGENIERIA, S.C.**

**Coordinación
Operativa**

Dispositivos Ahorradores 2023

- Integración del expediente: **“Suministro e instalación de dispositivos ahorradores de agua en la cabecera municipal de Valle de Santiago, Guanajuato para el año 2023. Etapa 2 de 10.”**




Suministro e instalación de dispositivos ahorradores de agua en la cabecera municipal de Valle de Santiago, Guanajuato para el año 2023. Etapa 2 de 10.



Coordinación
Operativa

Desinfección en Fuentes de Abastecimiento

Tendencia de la concentración de cloro de Abril a Junio de 2023



El consumo de hipoclorito de sodio fué de **4,680** litros; se realizaron **544** acciones relativas a la verificación de dosificación de hipoclorito, monitoreo, drenado y limpieza de las casetas.

Coordinación
Operativa

Limpieza de Líneas de Agua Potable

| Cronograma de drenado de válvulas | 2023 | | |
|--|------|------|------|
| | Abr. | May. | Jun. |
| 1. Prolongación Manuel Doblado vs. calle Canal | | 1 | 1 |
| 2. Calles Ocampo vs. Colón | | 1 | 1 |
| 3. Calles Santos Degollado vs. Zaragoza | | 1 | 1 |
| 4. Calles Obregón vs. Carranza | | 1 | 1 |
| Total | | | 8 |



Ocampo &
Colón



Manuel
Doblado &
Canal



Obregón &
Carranza



Degollado &
Zaragoza

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Agua Residual Tratada, Reusada

| 2023 | Volumen de agua tratada (m ³) | Volumen de agua reusada (m ³) | Energía (kWh) | Demanda (kW) |
|----------------------|---|---|----------------|--------------|
| Abril | 46,032 | 0 | 37,726 | 72 |
| Mayo | 46,890 | 5 | 40,247 | 78 |
| Junio | 58,089 | 15,000 | 39,215 | 72 |
| 2do Trimestre | 151,011 | 15,005 | 117,188 | 222 |

COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA




"El agua, un compromiso de todos"

Primer Informe Trimestral
Consejo de SAPAM

2023
enero - marzo

Difusión en Redes Sociales



Actividades y Programas

16

Capacitaciones del Programa de Edificio Sustentable



1

Capacitación de Escuela Sustentable

18

Capacitaciones sobre el Programa de Dispositivos Ahorradores a amas de casa sobre el cuidado del agua



4

Visitas de Concientización

Comunicación Social y Cultura del Agua